

Bilan Produit - Phase de fin de vie

Remarque VIRGULE

NE PAS UTILISER le point du pavé numérique, mais la virgule.

La phase de "d'utilisation" étant terminée, vous devez CLIQUER sur *suivant*.

Vous devez avoir la page ci-dessous à l'écran et compléter la "fin de vie" comme indiqué ci-dessous, CHOISIR "déchets encombrants".

Fin de vie							
Aide	Précédent		Suivant		Fin de vie		Enregistrer
Nom du scénario :							
Phase de vie	Sous-ensemble	Matériaux	% Recyclage	% Incinération	% Enfouissement	% Compostage	Validation
Phase de Production Bloc de jonction	PA66	PA66	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	#VALEUR!
Phase de Production Circuit imprimé	Circuit imprimé	Circuit imprimé	75,00%	12,50%	12,50%	12,50%	#VALEUR!
Phase de Production Composants	Composants (en	Composants (en	75,00%				
Phase de Production Corps	PC	PC	0,00%				
Phase de Production Diffuseur	PC	PC	0,00%				
Phase de Production Emballage	Boite en carton ondulé	Boite en carton	60,00%				
Phase de Production Notice	Papier pâte de bois	Papier pâte de	60,00%				
Phase de Production Plaque support	ABS	ABS	0,00%				
Phase de Production Réflecteur	PS résistant au choc	PS résistant au	0,00%				
Phase de Production Visserie	Acier courant	Acier courant	42,00%				

VÉRIFIER vos résultats avec le tableau ci-dessous.

Fin de vie							
Aide	Précédent		Suivant		Fin de vie		Enregistrer
Nom du scénario :							
Phase de vie	Sous-ensemble	Matériaux	% Recyclage	% Incinération	% Enfouissement	% Compostage	Validation
Phase de Production Batterie	Accumulateur NiCd		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production Bloc de jonction	PA66		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production Circuit imprimé	Circuit imprimé		75,00%	12,50%	12,50%	0,00%	100,00%
Phase de Production Composants	Composants (en		75,00%	12,50%	12,50%	0,00%	100,00%
Phase de Production Corps	PC		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production Diffuseur	PC		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production Emballage	Boite en carton ondulé		60,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
Phase de Production Notice	Papier pâte de bois		60,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
Phase de Production Plaque support	ABS		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production Réflecteur	PS résistant au choc		0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
Phase de Production Visserie	Acier courant		42,00%	0,00%	58,00%	0,00%	100,00%